


# *Dispersione magnetica nei trasformatori monofase*

Supponiamo che l'avvolgimento primario di un trasformatore monofase sia percorso dalla corrente  $i_1$  e supponiamo di mantenere  $i_2=0$ , l'avvolgimento primario concatenerà un flusso  $\phi_1$  che nel trasformatore ideale vale:


$$\phi_1 = N_1 \phi$$



# *Dispersione magnetica nei trasformatori monofase*

Nella realtà non è così perché esistono delle linee di flusso che pur concatenando tutto l'avvolgimento primario concatenano solo parte o per niente l'avvolgimento secondario. Pertanto indicando con  $\Phi$  quella parte di flusso che concatena interamente sia il primario che il secondario, si ha:

$$\varphi_1 = N_1\phi + \varphi_{1d}$$



# *Dispersione magnetica nei trasformatori monofase*

$$\varphi_1 = N_1\phi + \varphi_{1d}$$

Dove  $\varphi_{1d}$  è la somma dei flussi che per la maggior parte si svolgono in aria e quindi si potrà affermare che essi siano proporzionali alla corrente dell'avvolgimento secondo un coefficiente di proporzionalità  $L_{1d}$ . Quindi:

$$\varphi_1 = N_1\phi + L_{1d}i_1$$

# *Dispersione magnetica nei trasformatori monofase*

Se scriviamo la legge delle tensioni all'avvolgimento primario, tenendo conto delle resistenze ohmiche dello stesso si ha:


$$v_1 = -e_1 + R_1 i_1 = -\left(-\frac{d\phi_1}{dt}\right) + R_1 i_1 = L_{1d} i_1 + N_1 \phi$$

$$v_1 = R_1 i_1 + L_{1d} \frac{dL_1}{dt} + N_1 \frac{d\phi}{dt} = \frac{(N_1 i_1 + N_2 i_2)}{\mathfrak{R}}$$

$$e_1 = -N_1 \frac{d\phi}{dt} = -\frac{N_1^2}{\mathfrak{R}} \frac{d}{dt} \left( i_1 + \frac{N_2}{N_1} i_2 \right) \quad L_0 = \frac{N_1^2}{\mathfrak{R}}$$


# *Dispersione magnetica nei trasformatori monofase*

Diciamo che  $L_0$  è “l’induttanza di magnetizzazione” del trasformatore; essa può essere considerata come un effetto fittizio del trasformatore in cui viene indotta la f.e.m. primaria, che assorbe una corrente  $i_0$  necessaria per magnetizzare il nucleo.



# *Dispersione magnetica nei trasformatori monofase*

A questo punto astraendo ancora per il momento dalle perdite nel ferro, se facciamo l'ipotesi che  $R = \text{cost}$  possiamo costruire un “modello elettrico lineare del trasformatore privo delle perdite nel ferro”.



# *Dispersione magnetica nei trasformatori monofase*


Consideriamo, ora, anche le perdite nel ferro (per isteresi magnetica, per correnti parassite). Le perdite per isteresi sono dovute al fatto che la caratteristica di magnetizzazione non è lineare.

In realtà continueremo a considerare un modello lineare del trasformatore, ricordando che le perdite nel ferro sono proporzionali al quadrato del flusso nel nucleo, e le modelleremo con la seguente relazione:

$$P_{fe} = \frac{E_1^2}{R_0}$$


# *Dispersione magnetica nei trasformatori monofase*

## *Modello lineare del trasformatore reale:*



# *Dispersion magnetica nei trasformatori monofase*


Consideriamo un nucleo di materiale ferromagnetico su cui sono disposti due avvolgimenti di  $N_1$  e di  $N_2$  spire; consideriamo poi un tubo di flusso infinitesimo  $d\phi_x$  che concateni  $N_{1x}$  spire primarie e  $N_{2x}$  spire secondarie



# *Dispersion magnetica nei trasformatori monofase*

Scriviamo la legge della circuitazione magnetica a tale tubo di flusso:


$$\mathfrak{R}_x d\varphi_x = N_{1x} i_1 + N_{2x} i_2 \quad \Longrightarrow \quad d\varphi_x = \frac{N_{1x} i_1 + N_{2x} i_2}{\mathfrak{R}_x}$$



# *Dispersion magnetica nei trasformatori monofase*

Il contributo di  $d\varphi_x$  al flusso concatenato primario è  $d\varphi_1$  pari a:

$$d\varphi_1 = N_{1x} d\varphi_x \quad \Longrightarrow \quad d\varphi_1 = \frac{N_{1x}^2 i_1 + N_{1x} N_{2x} i_2}{\mathfrak{R}_x}$$




# *Dispersion magnetica nei trasformatori monofase*

I flussi concatenati con l'avvolgimento si ottengono sommando i  $d\phi_x$  su tutti i tubi di flusso elementari:

$$\phi_1 = \sum_x \frac{N_{1x}^2 i_1 + N_{1x} N_{2x} i_2}{\mathcal{R}_x}$$

$$\phi_2 = \sum_x \frac{N_{1x} N_{2x} i_1 + N_{2x}^2 i_2}{\mathcal{R}_x}$$



# *Dispersione magnetica nei trasformatori monofase*

Trasformiamo le espressioni precedenti come segue:

$$\begin{aligned}\varphi_1 &= \sum_x \left( \frac{N_{1x}^2 i_1}{\mathfrak{R}_x} + \frac{N_{1x} N_{2x} i_2}{\mathfrak{R}_x} \right) \\ &= \sum_x \frac{N_{1x}^2 i_1}{\mathfrak{R}_x} + \frac{N_1}{N_2} \frac{N_{1x} N_{2x} i_1}{\mathfrak{R}_x} - \frac{N_1}{N_2} \frac{N_{1x} N_{2x} i_1}{\mathfrak{R}_x} + \frac{N_{1x} N_{2x} i_2}{\mathfrak{R}_x} \\ &= \sum_x \left( \frac{N_{1x}^2}{\mathfrak{R}_x} - \frac{N_1}{N_2} \frac{N_{1x} N_{2x}}{\mathfrak{R}_x} \right) i_1 + \sum_x \frac{N_{1x} N_{2x}}{\mathfrak{R}_x} \left( \frac{N_1}{N_2} i_1 + i_2 \right)\end{aligned}$$

# *Dispersione magnetica nei trasformatori monofase*

$$= \sum_x \left( \frac{N_{1x}^2}{\mathcal{R}_x} - \frac{N_1}{N_2} \frac{N_{1x} N_{2x}}{\mathcal{R}_x} \right) i_1 + \sum_x \frac{N_{1x} N_{2x}}{\mathcal{R}_x} \left( \frac{N_1}{N_2} i_1 + i_2 \right)$$



Dipende solo dalla corrente  $i_1$ , non è nullo con  $N_{2x}=0$ , mentre si annulla se  $N_{1x}=0$  ovvero se:

$$\frac{N_{1x}}{N_{2x}} = \frac{N_1}{N_2}$$

Flusso di dispersione primaria

$\phi_{1d}$



Dipende sia dalla  $i_1$  che dalla  $i_2$ ; è nullo con  $N_{2x}=0$  e anche con  $N_{1x}=0$ .

Flusso concatenato con l'avvolgimento

$\Phi$

# *Dispersione magnetica nei trasformatori monofase*

La precedente relazione può essere riscritta nella forma:

$$\varphi_1 = \sum_x \left( \frac{N_{1x}^2}{\mathfrak{R}_x} - \frac{N_1}{N_2} \frac{N_{1x} N_{2x}}{\mathfrak{R}_x} \right) i_1 + N_1 \sum_x \frac{N_{1x} N_{2x}}{\mathfrak{R}_x} \left( \frac{1}{N_2} i_1 + \frac{1}{N_1} i_2 \right)$$

$$\varphi_1 = L_{1d} i_1 + N_1 \phi$$

$$L_{1d} =$$

$$\phi =$$

# *Dispersione magnetica nei trasformatori monofase*

Teniamo presente che:


$$\frac{1}{N_2} i_1 + \frac{1}{N_1} i_2 = \frac{1}{N_1 N_2} (N_1 i_1 + N_2 i_2) = \frac{1}{N_1 N_2} \phi \mathfrak{R}$$

Sostituendo nella relazione precedente:

$$\phi = \sum_x \frac{N_{1x} N_{2x}}{\mathfrak{R}_x} \left( \frac{1}{N_1 N_2} \phi \mathfrak{R} \right) \Longrightarrow \mathfrak{R} = \left( \sum_x \frac{N_{1x} N_{2x}}{\mathfrak{R}_x} \left( \frac{1}{N_1 N_2} \right) \right)^{-1}$$

# *Dispersione magnetica nei trasformatori monofase*

In definitiva:

$$L_0 = \frac{N_1^2}{\mathfrak{R}} = N_1^2 \sum_x \frac{N_{1x} N_{2x}}{\mathfrak{R}_x} \frac{1}{N_1 N_2} = \frac{N_1}{N_2} \sum_x \frac{N_{1x} N_{2x}}{\mathfrak{R}_x}$$


*Induttanza di magnetizzazione del trasformatore*